

Straße / HNr.	Kategorie	Potential Dach	Erläuterung	Straßenzug	Dachsichtbarkeit in Gesamtanlage
Albert-Schweitzer-Straße				beidseitiges Ausbaupotential	
Albert-Schweitzer-Straße 4		beidseitig			beidseitig
Am Börnchen		nicht zutreffend		nicht zutreffend	nZ
Am Börnchen	Denkmal	nicht zutreffend			nZ
Am Friedhof	erhaltenswerte Grünfläche				
Am Hexenturm		nicht zutreffend		beidseitiges Ausbaupotential	nZ
Am Hexenturm, Brücke	Denkmal	nicht zutreffend		beidseitiges Ausbaupotential	nZ
Am Hexenturm 01-03		beidseitig		beidseitiges Ausbaupotential	halb
Am Hexenturm 07		beidseitig		beidseitiges Ausbaupotential	beidseitig
Am Hexenturm 09		beidseitig		beidseitiges Ausbaupotential	beidseitig
Am Hexenturm 10	Denkmal	kein	EKD ohne klar zu definierende Rückseite	beidseitiges Ausbaupotential	halb
Borgasse		nicht zutreffend	Grenzfall mit ohnehin bereits sehr stark veränderte Dachlandschaft	beidseitiges Ausbaupotential	nZ
Borgasse 01		beidseitig		beidseitiges Ausbaupotential	beidseitig
Borgasse 02	Erhaltenswerter Bau	beidseitig		beidseitiges Ausbaupotential	halb
Borgasse 03		beidseitig		beidseitiges Ausbaupotential	halb
Borgasse 03a		beidseitig		beidseitiges Ausbaupotential	halb
Borgasse 03b	Erhaltenswerter Bau	beidseitig		beidseitiges Ausbaupotential	beidseitig
Borgasse 04	Erhaltenswerter Bau	beidseitig		beidseitiges Ausbaupotential	halb
Borgasse 05	Denkmal	Rückseite, der Straße abgewandt		beidseitiges Ausbaupotential	beidseitig
Borgasse 06	Strukturbildender Bau	beidseitig		beidseitiges Ausbaupotential	halb
Borgasse 07	Strukturbildender Bau	beidseitig		beidseitiges Ausbaupotential	beidseitig
Borgasse 08	Erhaltenswerter Bau	beidseitig		beidseitiges Ausbaupotential	halb
Borgasse 09	Erhaltenswerter Bau	beidseitig		beidseitiges Ausbaupotential	halb
Borgasse 10	Erhaltenswerter Bau	beidseitig		beidseitiges Ausbaupotential	halb
Borgasse 10-12 (Weihewiese 9)	Erhaltenswerter Bau	beidseitig		beidseitiges Ausbaupotential	beidseitig
Borgasse 11	Erhaltenswerter Bau	beidseitig		beidseitiges Ausbaupotential	halb
Borgasse 12	Erhaltenswerter Bau	beidseitig		beidseitiges Ausbaupotential	halb
Borgasse 13	Denkmal	Rückseite, der Straße abgewandt		beidseitiges Ausbaupotential	halb
Borgasse 14	Erhaltenswerter Bau	beidseitig		beidseitiges Ausbaupotential	halb
Borgasse 15	Denkmal	Rückseite, der Straße abgewandt		beidseitiges Ausbaupotential	halb
Borgasse 16	Erhaltenswerter Bau	beidseitig		beidseitiges Ausbaupotential	halb
Borgasse 16b		nach hinten eingerückt	nach hinten eingerückt von Zuckerberg	beidseitiges Ausbaupotential	halb
Borgasse 17	Erhaltenswerter Bau	nach hinten eingerückt	nach hinten eingerückt von Zuckerberg	beidseitiges Ausbaupotential	beidseitig
Borgasse 18	Erhaltenswerter Bau	nach hinten eingerückt	nach hinten eingerückt von Zuckerberg	beidseitiges Ausbaupotential	beidseitig
Borgasse 19	Erhaltenswerter Bau	nach hinten eingerückt	nach hinten eingerückt von Zuckerberg	beidseitiges Ausbaupotential	beidseitig
Borgasse 20	Strukturbildender Bau	beidseitig		beidseitiges Ausbaupotential	halb
Borgasse 21	Erhaltenswerter Bau	beidseitig		beidseitiges Ausbaupotential	halb
Borgasse 23	Denkmal	Rückseite, der Straße abgewandt		beidseitiges Ausbaupotential	halb
Borgasse 25	Erhaltenswerter Bau	Rückseite, der Straße abgewandt	zusätzlich nach hinten eingerückt von Schäfergasse	beidseitiges Ausbaupotential	beidseitig
Felix-Lahnstein-Straße		nicht zutreffend	Grenzfall mit ohnehin bereits veränderter Dachlandschaft	beidseitiges Ausbaupotential	nZ
Felix-Lahnstein-Straße 01	Denkmal	Rückseite, der Straße abgewandt		beidseitiges Ausbaupotential	halb
Felix-Lahnstein-Straße 02		beidseitig		beidseitiges Ausbaupotential	halb
Felix-Lahnstein-Straße 03	Erhaltenswerter Bau	beidseitig		beidseitiges Ausbaupotential	halb
Felix-Lahnstein-Straße 04	Erhaltenswerter Bau	beidseitig		beidseitiges Ausbaupotential	halb
Felix-Lahnstein-Straße 04a		beidseitig		beidseitiges Ausbaupotential	halb
Felix-Lahnstein-Straße 04b	Strukturbildender Bau	beidseitig		beidseitiges Ausbaupotential	halb

Straße / HNr.	Kategorie	Potential Dach	Erläuterung	Straßenzug	Dachsichtbarkeit in Gesamtanlage
Felix-Lahnstein-Straße 05	Denkmal	Rückseite, der Straße abgewandt		beidseitiges Ausbaupotential	halb
Felix-Lahnstein-Straße 06	Denkmal	kein	EKD mit beidseitig einsehbaren Dachflächen ohne klar zu definierende Rückseite	beidseitiges Ausbaupotential	beidseitig
Felix-Lahnstein-Straße 07	Erhaltenswerter Bau	beidseitig		beidseitiges Ausbaupotential	halb
Felix-Lahnstein-Straße 08	Denkmal	nach hinten eingerückt	auf Ostseite zu Hnr. 10, nach hinten eingerückt	beidseitiges Ausbaupotential	beidseitig
Felix-Lahnstein-Straße 10	Denkmal	Rückseite, der Straße abgewandt		beidseitiges Ausbaupotential	beidseitig
Felix-Lahnstein-Straße 12	Denkmal	kein	EKD mit beidseitig einsehbaren Dachflächen	beidseitiges Ausbaupotential	beidseitig
Felix-Lahnstein-Straße 14	Denkmal	Rückseite, der Straße abgewandt	zusätzlich nach hinten eingerückt von Zuckerberg	beidseitiges Ausbaupotential	halb
Frölenberg		nicht zutreffend		beidseitiges Ausbaupotential	nZ
Frölenberg 2		beidseitig		beidseitiges Ausbaupotential	beidseitig
Frölenberg 3		beidseitig		beidseitiges Ausbaupotential	
Frölenberg 4		beidseitig		beidseitiges Ausbaupotential	beidseitig
Hexenturm (Schlossgasse)	Denkmal	kein	EKD ohne klar zu definierende Rückseite	besondere Bedeutung	beidseitig
Himmelsgasse		nicht zutreffend	Breite Straße, vielschichtig bebaut mit Geschäften und Gasthäusern zwischen zwei Plätzen, gute Dachsichtbarkeit	schützenswertes Erscheinungsbild	nZ
Himmelsgasse 01	Denkmal	Rückseite, der Straße abgewandt		schützenswertes Erscheinungsbild	halb
Himmelsgasse 02	Denkmal	kein	EKD mit beidseitig einsehbaren Dachflächen in wichtigem Aussichtspunkt (Obergasse, K-A-Platz)	schützenswertes Erscheinungsbild	halb
Himmelsgasse 03	Erhaltenswerter Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		schützenswertes Erscheinungsbild	halb
Himmelsgasse 04	Strukturbildender Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		schützenswertes Erscheinungsbild	halb
Himmelsgasse 05	Erhaltenswerter Bau	Rückseite, der Straße abgewandt	Rückseite; zur Borngasse	schützenswertes Erscheinungsbild	beidseitig
Himmelsgasse 05a		beidseitig		schützenswertes Erscheinungsbild	halb
Himmelsgasse 06	Erhaltenswerter Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		schützenswertes Erscheinungsbild	halb
Himmelsgasse 07	Erhaltenswerter Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		schützenswertes Erscheinungsbild	beidseitig
Himmelsgasse 08	Erhaltenswerter Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		schützenswertes Erscheinungsbild	halb
Himmelsgasse 10	Erhaltenswerter Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		schützenswertes Erscheinungsbild	halb
Himmelsgasse 12	Denkmal	Rückseite, der Straße abgewandt		schützenswertes Erscheinungsbild	halb
Kaffeegasse		nicht zutreffend		schützenswertes Erscheinungsbild	nZ
Kaffeegasse 02	Denkmal	nach hinten eingerückt		schützenswertes Erscheinungsbild	halb
Kaffeegasse 02a	Erhaltenswerter Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		schützenswertes Erscheinungsbild	halb
Kaffeegasse 02b		nach hinten eingerückt		schützenswertes Erscheinungsbild	halb
Kaffeegasse 04	Denkmal	Rückseite, der Straße abgewandt		schützenswertes Erscheinungsbild	halb
Kaffeegasse 06	Erhaltenswerter Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		schützenswertes Erscheinungsbild	halb
Kaffeegasse 08	Denkmal	Rückseite, der Straße abgewandt		schützenswertes Erscheinungsbild	halb
Kaffeegasse 10	Denkmal	nach hinten eingerückt		schützenswertes Erscheinungsbild	beidseitig
Kaffeegasse 12	Denkmal	Rückseite, der Straße abgewandt		schützenswertes Erscheinungsbild	beidseitig
Kleine Borngasse		nicht zutreffend		beidseitiges Ausbaupotential	nZ
Kleine Borngasse 01	Erhaltenswerter Bau	beidseitig		beidseitiges Ausbaupotential	halb
Kleine Borngasse 03	Erhaltenswerter Bau	beidseitig		beidseitiges Ausbaupotential	beidseitig
König-Adolf-Platz, Brunnen	Denkmal	nicht zutreffend		nicht zutreffend	nZ
König-Adolf-Platz	Straßen- u. Platzraum von bes. Bedeutung	nicht zutreffend		besondere Bedeutung	nZ
König-Adolf-Platz 02	Denkmal	kein	EKD ohne klar zu definierende Rückseite	besondere Bedeutung	beidseitig
König-Adolf-Platz 03	Denkmal	nach hinten eingerückt		besondere Bedeutung	beidseitig
König-Adolf-Platz 04	Denkmal	kein	EKD mit gut sichtbarer Rückseite aus Platz von besonderer Bedeutung	besondere Bedeutung	beidseitig
König-Adolf-Platz 05	Denkmal	nach hinten eingerückt		besondere Bedeutung	beidseitig
König-Adolf-Platz 07	Denkmal	nach hinten eingerückt		besondere Bedeutung	beidseitig
König-Adolf-Platz 09	Erhaltenswerter Bau	Rückseite, der Straße abgewandt	An der Obergassenseite nach Hinten eingerückt, Rückseite	besondere Bedeutung	halb
König-Adolf-Platz 11	Denkmal	Rückseite, der Straße abgewandt		besondere Bedeutung	halb
König-Adolf-Platz 13	Erhaltenswerter Bau	Rückseite, der Straße abgewandt	Rückseite, der Straße abgewandt	besondere Bedeutung	beidseitig

Straße / HNr.	Kategorie	Potential Dach	Erläuterung	Straßenzug	Dachsichtbarkeit in Gesamtanlage
König-Adolf-Platz 15	Denkmal	Rückseite, der Straße abgewandt		besondere Bedeutung	beidseitig
Kreuzahlen		nicht zutreffend		schützenswertes Erscheinungsbild	nZ
Kreuzahlen 1	Denkmal	nach hinten eingerückt		schützenswertes Erscheinungsbild	beidseitig
Kreuzgärten	erhaltenswerte Grünfläche				
Kreuzgärten	erhaltenswerte Grünfläche				
Kreuzgasse				schützenswertes Erscheinungsbild	nZ
Kreuzgasse 01	Erhaltenswerter Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		schützenswertes Erscheinungsbild	halb
Kreuzgasse 02	Erhaltenswerter Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		schützenswertes Erscheinungsbild	halb
Kreuzgasse 03	Erhaltenswerter Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		schützenswertes Erscheinungsbild	halb
Kreuzgasse 04b	Erhaltenswerter Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		schützenswertes Erscheinungsbild	halb
Kreuzgasse 05	Erhaltenswerter Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		schützenswertes Erscheinungsbild	halb
Kreuzgasse 06	Erhaltenswerter Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		schützenswertes Erscheinungsbild	halb
Kreuzgasse 07	Erhaltenswerter Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		schützenswertes Erscheinungsbild	halb
Kreuzgasse 08	Strukturbildender Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		schützenswertes Erscheinungsbild	halb
Kreuzgasse 09	Erhaltenswerter Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		schützenswertes Erscheinungsbild	halb
Kreuzgasse 10	Erhaltenswerter Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		schützenswertes Erscheinungsbild	halb
Kreuzgasse 10a		nach hinten eingerückt		schützenswertes Erscheinungsbild	halb
Kreuzgasse 11	Denkmal	Rückseite, der Straße abgewandt		schützenswertes Erscheinungsbild	halb
Kreuzgasse 12	Erhaltenswerter Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		schützenswertes Erscheinungsbild	halb
Kreuzgasse 13	Denkmal	kein	EKD mit beidseitig sichtbaren Dachflächen zu Straßenräumen mit besonders schützenswertem Erscheinungsbild	schützenswertes Erscheinungsbild	beidseitig
Kreuzgasse 14	Erhaltenswerter Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		schützenswertes Erscheinungsbild	halb
Kreuzgasse 16	Erhaltenswerter Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		schützenswertes Erscheinungsbild	halb
Kreuzgasse 18	Erhaltenswerter Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		schützenswertes Erscheinungsbild	beidseitig
Kreuzgasse 18	Erhaltenswerter Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		schützenswertes Erscheinungsbild	nZ
Kreuzgasse 19	Erhaltenswerter Bau	kein	EKD mit beidseitig sichtbaren Dachflächen zu Straßenräumen mit besonders schützenswertem Erscheinungsbild	schützenswertes Erscheinungsbild	beidseitig
Kreuzgasse 20	Denkmal	Rückseite, der Straße abgewandt		schützenswertes Erscheinungsbild	beidseitig
Kreuzgasse 22	Erhaltenswerter Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		schützenswertes Erscheinungsbild	halb
Kreuzgasse 23	Erhaltenswerter Bau	beidseitig		schützenswertes Erscheinungsbild	nicht
Kreuzgasse 23	Erhaltenswerter Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		schützenswertes Erscheinungsbild	halb
Kreuzgasse 24	Erhaltenswerter Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		schützenswertes Erscheinungsbild	halb
Kreuzgasse 25	Strukturbildender Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		schützenswertes Erscheinungsbild	halb
Kreuzgasse 26	Erhaltenswerter Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		schützenswertes Erscheinungsbild	halb
Kreuzgasse 27	Erhaltenswerter Bau	nach hinten eingerückt		schützenswertes Erscheinungsbild	halb
Kreuzgasse 28	Erhaltenswerter Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		schützenswertes Erscheinungsbild	halb
Kreuzgasse 29	Erhaltenswerter Bau	Rückseite, der Straße abgewandt	zusätzlich nach hinten eingerückt von Kreuzgasse	schützenswertes Erscheinungsbild	halb
Kreuzgasse 30	Erhaltenswerter Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		schützenswertes Erscheinungsbild	halb
Kreuzgasse 31	Denkmal	beidseitig		schützenswertes Erscheinungsbild	nicht
Kreuzgasse 31	Erhaltenswerter Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		schützenswertes Erscheinungsbild	halb
Kreuzgasse 32		Rückseite, der Straße abgewandt		schützenswertes Erscheinungsbild	halb
Kreuzgasse 34	Erhaltenswerter Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		schützenswertes Erscheinungsbild	halb
Kreuzgasse 36	Erhaltenswerter Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		schützenswertes Erscheinungsbild	halb
Kreuzgasse 38	Erhaltenswerter Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		schützenswertes Erscheinungsbild	beidseitig
Kreuzgasse 40	Denkmal	Rückseite, der Straße abgewandt		schützenswertes Erscheinungsbild	beidseitig
Kreuzgasse 42	Denkmal	Rückseite, der Straße abgewandt		schützenswertes Erscheinungsbild	beidseitig
Kreuzgasse 44	Denkmal	Rückseite, der Straße abgewandt		schützenswertes Erscheinungsbild	beidseitig
Kreuzgasse 4-4a		Rückseite, der Straße abgewandt		schützenswertes Erscheinungsbild	halb

Straße / HNr.	Kategorie	Potential Dach	Erläuterung	Straßenzug	Dachsichtbarkeit in Gesamtanlage
Löhergasse		nicht zutreffend		beidseitiges Ausbaupotential	nZ
Löhergasse 4		beidseitig		beidseitiges Ausbaupotential	nicht
Löherplatz		nicht zutreffend		beidseitiges Ausbaupotential	nZ
Löherplatz 09	Erhaltenswerter Bau	beidseitig		beidseitiges Ausbaupotential	beidseitig
Löherplatz 11		beidseitig		beidseitiges Ausbaupotential	beidseitig
Löherplatz 13	Denkmal	kein	EKD mit beidseitig sichtbaren Dachflächen und besonderer Dachform	beidseitiges Ausbaupotential	beidseitig
Marktplatz	Denkmal	nicht zutreffend		besondere Bedeutung	nZ
Marktplatz	Straßen- u. Platzraum von bes. Bedeutung	nicht zutreffend		besondere Bedeutung	nZ
Marktplatz 04	Denkmal	Rückseite, der Straße abgewandt		besondere Bedeutung	halb
Marktplatz 06	Denkmal	Rückseite, der Straße abgewandt		besondere Bedeutung	halb
Marktplatz 06 Remise	Denkmal	beidseitig		besondere Bedeutung	nicht
Marktplatz 08	Erhaltenswerter Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		besondere Bedeutung	halb
Marktplatz 08a		beidseitig		besondere Bedeutung	nicht
Marktplatz 10	Erhaltenswerter Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		besondere Bedeutung	halb
Marktplatz 12	Erhaltenswerter Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		besondere Bedeutung	halb
Martin-Luther-Straße		beidseitig		beidseitiges Ausbaupotential	nZ
Martin-Luther-Straße 02	Strukturbildender Bau	Rückseite, der Straße abgewandt	Beeinträchtigung Obergasse und Kirche	beidseitiges Ausbaupotential	halb
Martin-Luther-Straße 04	Erhaltenswerter Bau	Rückseite, der Straße abgewandt	Beeinträchtigung Obergasse und Kirche	beidseitiges Ausbaupotential	halb
Martin-Luther-Straße 06	Strukturbildender Bau	beidseitig		beidseitiges Ausbaupotential	halb
Obergasse	Straßen- u. Platzraum von bes. Bedeutung	nicht zutreffend		besondere Bedeutung	nZ
Obergasse 01	Denkmal	nach hinten eingerückt		besondere Bedeutung	beidseitig
Obergasse 02	Denkmal	nach hinten eingerückt		besondere Bedeutung	halb
Obergasse 03		Rückseite, der Straße abgewandt	zusätzlich nach hinten eingerückt von Obergasse	besondere Bedeutung	halb
Obergasse 04	Denkmal	Rückseite, der Straße abgewandt		besondere Bedeutung	halb
Obergasse 05	Denkmal	Rückseite, der Straße abgewandt		besondere Bedeutung	halb
Obergasse 06	Erhaltenswerter Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		besondere Bedeutung	halb
Obergasse 07	Denkmal	Rückseite, der Straße abgewandt		besondere Bedeutung	beidseitig
Obergasse 08	Strukturbildender Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		besondere Bedeutung	halb
Obergasse 09	Denkmal	Rückseite, der Straße abgewandt		besondere Bedeutung	beidseitig
Obergasse 10	Erhaltenswerter Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		besondere Bedeutung	halb
Obergasse 11	Denkmal	Rückseite, der Straße abgewandt		besondere Bedeutung	beidseitig
Obergasse 12	Erhaltenswerter Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		besondere Bedeutung	halb
Obergasse 14	Denkmal	Rückseite, der Straße abgewandt	zusätzlich nach hinten eingerückt auf straßenseitigen Giebeln	besondere Bedeutung	halb
Obergasse 15	Denkmal	Rückseite, der Straße abgewandt		besondere Bedeutung	halb
Obergasse 16	Denkmal	Rückseite, der Straße abgewandt		besondere Bedeutung	halb
Obergasse 17, 19	Denkmal	Rückseite, der Straße abgewandt	zusätzlich nach hinten eingerückt auf straßenseitigem Giebel	besondere Bedeutung	beidseitig
Obergasse 18	Denkmal	Rückseite, der Straße abgewandt		besondere Bedeutung	halb
Obergasse 20	Strukturbildender Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		besondere Bedeutung	halb
Obergasse 21, 23, 25, 27, 29	Denkmal	Rückseite, der Straße abgewandt		besondere Bedeutung	beidseitig
Obergasse 22	Denkmal	Rückseite, der Straße abgewandt		besondere Bedeutung	halb
Obergasse 24	Denkmal	kein		besondere Bedeutung	halb
Obergasse 26	Denkmal	kein	Einzelkulturdenkmal ohne nach außen gerichtete, klar definierte Rückseite; zum Hofinneren weisende Flächen sind nutzbar	besondere Bedeutung	halb
Obergasse 31	Denkmal	kein		besondere Bedeutung	beidseitig
Obergasse 31a		nach hinten eingerückt		besondere Bedeutung	beidseitig
[Obergasse 31]	Erhaltenswerter Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		besondere Bedeutung	halb
Rodergasse		nicht zutreffend		beidseitiges Ausbaupotential	nZ

Straße / HNr.	Kategorie	Potential Dach	Erläuterung	Straßenzug	Dachsichtbarkeit in Gesamtanlage
Rodergasse 01-03	Denkmal	Rückseite, der Straße abgewandt		besondere Bedeutung	halb
Rodergasse 02		Rückseite, der Straße abgewandt	Sichtbezug zu Straßenzug von besonderer Bedeutung	beidseitiges Ausbaupotential	halb
Rodergasse 04	Strukturbildender Bau	beidseitig		beidseitiges Ausbaupotential	beidseitig
Rodergasse 05	Denkmal	nach hinten eingerückt		beidseitiges Ausbaupotential	halb
Rodergasse 06	Erhaltenswerter Bau	beidseitig		beidseitiges Ausbaupotential	nicht
Rodergasse 07	Denkmal	Rückseite, der Straße abgewandt		beidseitiges Ausbaupotential	halb
Rodergasse 07a	Erhaltenswerter Bau	beidseitig		beidseitiges Ausbaupotential	beidseitig
Rodergasse 09	Erhaltenswerter Bau	Rückseite, der Straße abgewandt	der Rodergasse abgewandt; Sichtbezug zu Straßenzug/Platz von besonderer Bedeutung	beidseitiges Ausbaupotential	halb
Rodergasse 11	Erhaltenswerter Bau	beidseitig		beidseitiges Ausbaupotential	halb
Rodergasse 13	Erhaltenswerter Bau	beidseitig		beidseitiges Ausbaupotential	halb
Rodergasse 15	Erhaltenswerter Bau	beidseitig		beidseitiges Ausbaupotential	halb
Rodergasse 17	Erhaltenswerter Bau	beidseitig		beidseitiges Ausbaupotential	halb
Rodergasse 19	Erhaltenswerter Bau	beidseitig		beidseitiges Ausbaupotential	halb
Rodergasse 21		beidseitig		beidseitiges Ausbaupotential	
Rodergasse 23	Erhaltenswerter Bau	beidseitig		beidseitiges Ausbaupotential	
Rodergasse 25	Erhaltenswerter Bau	beidseitig		beidseitiges Ausbaupotential	
Schäfergasse		Rückseite, der Straße abgewandt		schützenswertes Erscheinungsbild	nZ
Schäfergasse		Rückseite, der Straße abgewandt		schützenswertes Erscheinungsbild	
Schäfergasse 01	Erhaltenswerter Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		schützenswertes Erscheinungsbild	halb
Schäfergasse 01a		Rückseite, der Straße abgewandt		schützenswertes Erscheinungsbild	halb
Schäfergasse 01b	Erhaltenswerter Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		schützenswertes Erscheinungsbild	halb
Schäfergasse 02	Denkmal	Rückseite, der Straße abgewandt	zusätzlich nach hinten eingerückt zu Weiherwiese / Escher Straße	schützenswertes Erscheinungsbild	beidseitig
Schäfergasse 03	Erhaltenswerter Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		schützenswertes Erscheinungsbild	halb
Schäfergasse 04	Denkmal	Rückseite, der Straße abgewandt		schützenswertes Erscheinungsbild	beidseitig
Schäfergasse 05	Erhaltenswerter Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		schützenswertes Erscheinungsbild	halb
Schäfergasse 06	Denkmal	Rückseite, der Straße abgewandt		schützenswertes Erscheinungsbild	halb
Schäfergasse 07	Erhaltenswerter Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		schützenswertes Erscheinungsbild	halb
Schäfergasse 08		Rückseite, der Straße abgewandt		schützenswertes Erscheinungsbild	halb
Schäfergasse 09	Erhaltenswerter Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		schützenswertes Erscheinungsbild	halb
Schäfergasse 10		Rückseite, der Straße abgewandt		schützenswertes Erscheinungsbild	halb
Schäfergasse 10a		Rückseite, der Straße abgewandt		schützenswertes Erscheinungsbild	halb
Schäfergasse 11	Erhaltenswerter Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		schützenswertes Erscheinungsbild	halb
Schäfergasse 12	Erhaltenswerter Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		schützenswertes Erscheinungsbild	halb
Schäfergasse 14	Erhaltenswerter Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		schützenswertes Erscheinungsbild	halb
Schäfergasse 16	Denkmal	Rückseite, der Straße abgewandt		schützenswertes Erscheinungsbild	halb
Schäfergasse 16a		Rückseite, der Straße abgewandt		schützenswertes Erscheinungsbild	halb
Schäfergasse 18		Rückseite, der Straße abgewandt		schützenswertes Erscheinungsbild	halb
Schäfergasse 20	Strukturbildender Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		schützenswertes Erscheinungsbild	halb
Schloßgarten, Schlossgasse	Denkmal Grünfläche	nicht zutreffend		besondere Bedeutung	nZ
Schlossgasse	Platzraum von besonderer Bedeutung	nicht zutreffend		besondere Bedeutung	nZ
Schlossgasse 04		beidseitig		beidseitiges Ausbaupotential	halb
Schlossgasse 06		beidseitig		beidseitiges Ausbaupotential	halb
Schlossgasse 08	Denkmal	Rückseite, der Straße abgewandt		besondere Bedeutung	halb
Schlossgasse 10				besondere Bedeutung	nZ
Schlossgasse 12	Denkmal	kein	Einzelkulturdenkmal mit gut sichtbarer Dachfläche ohne klar definierte Rückseite	besondere Bedeutung	halb
Schlossgasse 14	Denkmal	kein	Einzelkulturdenkmal mit gut sichtbarer Dachfläche ohne klar definierte Rückseite	besondere Bedeutung	beidseitig

Straße / HNr.	Kategorie	Potential Dach	Erläuterung	Straßenzug	Dachsichtbarkeit in Gesamtanlage
Schlossgasse 16	Denkmal	kein	Einzelkulturdenkmal mit gut sichtbarer Dachfläche ohne klar definierte Rückseite	besondere Bedeutung	beidseitig
Schlossgasse 18	Denkmal	Rückseite, der Straße abgewandt		besondere Bedeutung	halb
Schlossgasse 20	Denkmal	kein	Einzelkulturdenkmal mit gut sichtbarer Dachfläche ohne klar definierte Rückseite	besondere Bedeutung	halb
Schlossgasse 22	Denkmal	kein	Einzelkulturdenkmal mit gut sichtbarer Dachfläche ohne klar definierte Rückseite	besondere Bedeutung	beidseitig
Schulgasse		nicht zutreffend		beidseitiges Ausbaupotential	nZ
Schulgasse 01	Erhaltenswerter Bau	beidseitig		beidseitiges Ausbaupotential	halb
Schulgasse 05		beidseitig		beidseitiges Ausbaupotential	halb
Schulgasse 06	Denkmal	Rückseite, der Straße abgewandt			halb
Schulgasse 07, 09		beidseitig		beidseitiges Ausbaupotential	halb
Schulgasse 11	Strukturbildender Bau	beidseitig			
Schulgasse 13	Denkmal	Rückseite, der Straße abgewandt	Zusätzlich nach hinten eingerückt von Am Hexenturm		beidseitig
Tiergarten	erhaltenswerte Grünfläche	nicht zutreffend		beidseitiges Ausbaupotential	nZ
Totenhof (Friedhof)	Denkmal	nicht zutreffend		nicht zutreffend	nZ
Totenhof (Friedhof)	Denkmal	nicht zutreffend		nicht zutreffend	nZ
Vor dem Obertor	erhaltenswerte Grünfläche				
Weiherwiese	Platzraum von Straßen- u. bes. Bedeutung	nicht zutreffend		besondere Bedeutung	nZ
Weiherwiese 01	Erhaltenswerter Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		besondere Bedeutung	halb
Weiherwiese 02	Denkmal	Rückseite, der Straße abgewandt	zusätzlich nach hinten eingerückt zu Kreuzgasse	besondere Bedeutung	beidseitig
Weiherwiese 03	Erhaltenswerter Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		besondere Bedeutung	halb
Weiherwiese 04	Strukturbildender Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		besondere Bedeutung	halb
Weiherwiese 05	Erhaltenswerter Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		besondere Bedeutung	halb
Weiherwiese 06	Erhaltenswerter Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		besondere Bedeutung	halb
Weiherwiese 07	Erhaltenswerter Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		besondere Bedeutung	halb
Weiherwiese 08	Erhaltenswerter Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		besondere Bedeutung	halb
Weiherwiese 09	Strukturbildender Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		besondere Bedeutung	halb
Weiherwiese 10	Strukturbildender Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		besondere Bedeutung	halb
Weiherwiese 11	Erhaltenswerter Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		besondere Bedeutung	halb
Weiherwiese 12		Rückseite, der Straße abgewandt		besondere Bedeutung	halb
Weiherwiese 13	Erhaltenswerter Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		besondere Bedeutung	halb
Weiherwiese 14		Rückseite, der Straße abgewandt		besondere Bedeutung	halb
Weiherwiese 15	Erhaltenswerter Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		besondere Bedeutung	halb
Weiherwiese 16	Denkmal	Rückseite, der Straße abgewandt		besondere Bedeutung	halb
Weiherwiese 17	Erhaltenswerter Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		besondere Bedeutung	halb
Weiherwiese 18	Erhaltenswerter Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		besondere Bedeutung	beidseitig
Weiherwiese 19	Denkmal	Rückseite, der Straße abgewandt	zusätzlich nach hinten eingerückt von Zuckerberg	besondere Bedeutung	beidseitig
Weiherwiese 20	Erhaltenswerter Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		besondere Bedeutung	beidseitig
Weiherwiese 21	Erhaltenswerter Bau	Rückseite, der Straße abgewandt	zusätzlich nach hinten eingerückt von Zuckerberg	besondere Bedeutung	beidseitig
Weiherwiese 22	Erhaltenswerter Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		besondere Bedeutung	beidseitig
Weiherwiese 23	Erhaltenswerter Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		besondere Bedeutung	halb
Weiherwiese 25	Strukturbildender Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		besondere Bedeutung	halb
Weiherwiese 26	Erhaltenswerter Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		besondere Bedeutung	beidseitig
Weiherwiese 27	Erhaltenswerter Bau	nach hinten eingerückt	auf Wohnhaus und Scheune nach hinten eingerückt, auf Wohnhaus zusätzlich nur auf der Weiherwiese abgewandten Rückseite	besondere Bedeutung	beidseitig
Weiherwiese 28	Erhaltenswerter Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		besondere Bedeutung	beidseitig
Weiherwiese 30	Erhaltenswerter Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		besondere Bedeutung	halb
Weiherwiese 32	Erhaltenswerter Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		besondere Bedeutung	halb

Straße / HNr.	Kategorie	Potential Dach	Erläuterung	Straßenzug	Dachsichtbarkeit in Gesamtanlage
Weierwiese 34	Strukturbildender Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		besondere Bedeutung	halb
Weierwiese 36	Denkmal	Rückseite, der Straße abgewandt		besondere Bedeutung	halb
Weierwiese 38	Erhaltenswerter Bau	Rückseite, der Straße abgewandt	zusätzlich abgewandt von Kreuzgasse	besondere Bedeutung	beidseitig
Wörsbach und Wolfsbach	erhaltenswerte Wasserfläche				
Zuckerberg		nicht zutreffend		schützenswertes Erscheinungsbild	nZ
Zuckerberg 01	Denkmal	Rückseite, der Straße abgewandt		schützenswertes Erscheinungsbild	beidseitig
Zuckerberg 01a		nach hinten eingerückt	nur auf NO-Seite und von der Straße nach hinten eingerückt	schützenswertes Erscheinungsbild	beidseitig
Zuckerberg 02	Denkmal	Rückseite, der Straße abgewandt		schützenswertes Erscheinungsbild	halb
Zuckerberg 03	Erhaltenswerter Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		schützenswertes Erscheinungsbild	beidseitig
Zuckerberg 04	Erhaltenswerter Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		schützenswertes Erscheinungsbild	halb
Zuckerberg 06	Erhaltenswerter Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		schützenswertes Erscheinungsbild	halb
Zuckerberg 08	Erhaltenswerter Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		schützenswertes Erscheinungsbild	halb
Zuckerberg 10	Strukturbildender Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		schützenswertes Erscheinungsbild	halb
Zuckerberg 12	Erhaltenswerter Bau	Rückseite, der Straße abgewandt		schützenswertes Erscheinungsbild	nicht